



Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3303	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,155.7 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

*CAMBIO DE MANGUERAS DEL CARRETE

