



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0211	N. Orden:	KAUF3295	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20782	Ubicación:	OCOZOCUAUTLA	Horómetro:	9,055 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE POR MANGUERA DE RADIADOR A TRANSMISIÓN"

***SE CORRIGIÓ FUGA EN MANGUERAS DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN**

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (2 LTS)**

