



VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	HAT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19.722 H

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA, BATERÍA DESCARGADA PORQUE FALLA EL ALTERNADOR”





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	HAT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19.722 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL ALTERNADOR, NO METIA CARGA A LA BATERÍA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	HAT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19.722 H

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR

