



Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS


***LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-150	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,243 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO DE LEVANTE CENTRAL.