



Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3330	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,187.1 HRS



*REEMPLAZO DE CARRETE





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3330	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,187.1 HRS

*REEMPLAZO DE CARRETE





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3330	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,187.1 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS GEMELAS





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3330	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,187.1 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (6 LTS)**

