



Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3342	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "TIRA ACEITE"

- ✓ CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA.
- ✓ CAMBIO DE BALEROS DE LA CHUMASERA.
- ✓ CAMBIO DE BANDA DE BOMBA HIDRÁULICA.





Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3342	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL EQUIPO**

