



MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-195	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,875.9 HRS

FALLA REPORTADA: "NO TIENE ACEITE DE MOTOR"

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-195	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,875.9 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-195	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,875.9 HRS

*HORÓMETRO

