



VHSA-0102

Empresa: TECNOCITRUS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGADOR DE BATERÍA"

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO**





Empresa: TECNOCITRUS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO"

*REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y AJUSTE





Empresa: TECNOCITRUS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO"

*REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y AJUSTE





VHSA-0102

Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BATERÍA"

* SE RETIRA SULFATACIÓN Y SARRO





VHSA-0102

Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

***SE INSPECCIONA EL NIVEL DE ELÉCTRILITO Y SE SUMINISTRA LIQUIDO PARA BATERÍA PARA LLEGAR A SU NIVEL**

*** SE ENTREGAN 20 LTS DE ELÉCTROLITOS AL CLIENTE**





VHSA-0102

Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES



vivo Y22s • ING Jorge Díaz
21 mar 2024 10:43



VHSA-0102

Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

***HORÓMETRO**




vivo Y22s · ING Jorge Díaz
21 mar 2024 14:30



Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CARBONES DEL MOTOR DE DIRECCIÓN Y DEL MOTOR DE LEVANTE.





Empresa:	TECNOCITRUS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0102	N. Orden:	KAUF3350	Fecha:	21/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU18	Serie:	67275	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	9,891.8 HRS

- **BATERÍA NO TIENE CARGA DE 100 % BAJA A 60 % SIN USAR EL EQUIPO.**
- **FALTA CLAXÓN, FAROS TRASEROS, DIRECCIONALES TRASERAS, DELANTERAS Y BLUESPOT.**