



Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3335	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:		Horómetro:	HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: PEDRO PERALTA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0149	N. Orden: KAUF3335	Fecha: 22/03/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393201121	Ubicación:	Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3335	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:		Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3335	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:		Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa: PEDRO PERALTA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0149	N. Orden: KAUF3335	Fecha: 22/03/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393201121	Ubicación:	Horómetro: HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3335	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:		Horómetro:	HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3335	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:		Horómetro:	HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

