




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,495.2 H

FALLA REPORTADA: "NO DA MARCHA Y ENCIENDE EL TESTIGO DE FALLA DE ALTERNADOR"

***SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,495.2 H

*INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,495.2 H




***REEMPLAZO DE ALTERNADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,495.2 H

*INSTALACIÓN DE ALTERNADOR 12V 90 AMP





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,495.2 H

***HORÓMETRO**

