



Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3353	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	334.7 HRS

FALLA REPORTADA: “NO FRENA (NO TIENE LÍQUIDO DE FRENOS)”

***SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE FRENOS**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3353	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	334.7 HRS

***REVISIÓN DE FRENOS, PURGADO DE LÍNEAS Y CALIBRACIÓN DE RUEDAS**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3353	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	334.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BALATAS.