



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"


***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*REVISIÓN DE TODOS LOS FLUIDOS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	LIC. JUDYTH	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF3364	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1E2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,895.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE ESPEJOS LATERALES.
- ALARMA DE REVERSA.
- REVERSERO.
- TORRETA.
- EXTINTOR VIGENTE.