



Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"***SE DESMONTA BOMBA DE INYECCIÓN, BOMBA DE AGUA Y TUBO DE ALTA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE**



VHSA-0068

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

***SE CORRIÓ FUGA DE ACEITE POR BOMBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA**





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

***SE COLOCA TAPA DE MOTOR**





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

***SE PONE MOTOR A TIEMPO (SINCRONIZACIÓN) Y SE PONE EN MARCHA**






Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

***SE PONE APRUEBA EL EQUIPO.**

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





VHSA-0068

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3390	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612G	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	4,927.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- MOTOR TIRA COMPRESIÓN Y PUEDE FUGAR POR EL MISMO PROBLEMA CON EL TIEMPO.
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN.

