



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3384	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3384	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL Y NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3384	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3384	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3384	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA HUMEDECIMIENTO EN GATO CENTRAL POR LA TAPA DE SELLOS.

