



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE CORRIGIÓ LA FUGA”



***REVISIÓN DE FLUIDOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS

***SE REAPRETARON CONEXIONES DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS


***SE REAPRETARON CONEXIONES DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT201	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	224.1 HRS

✓ EQUIPO LIMPIÓ Y SIN FUGAS

