





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

*REVISIÓN DE TODOS LOS FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

*CONDICIONES DEL EQUIPO ANTES DEL LAVADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

***LAVADO DE VENTILADOR DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS


*LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3387	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,605 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CHECAR TODO EL SISTEMA DE FRENOS.