



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT200	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,909.4 HRS

FALLA REPORTADA: “FALLA DE ARRANQUE”

***LIMPIEZA EN ARNES DE BOMBA ELÉCTRICA DE COMBUSTIBLE**





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT200	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,909.4 HRS

***SE REALIZA FUNCIÓN DE PURGA A LÍNEAS DE COMBUSTIBLE.**

✓ **EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT200	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,909.4 HRS

***HORÓMETRO**

