



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3374	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO”





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3374	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE LLANTA PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3374	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3374	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO