



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3394	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,530 HRS

FALLA REPORTADA: “SE REVENTO EL RADIADOR”

***REEMPLAZO DE RADIADOR**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3394	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,530 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3394	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,530 HRS

*HORÓMETRO

