



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT206	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE CONSOLA DE MANDOS (SE ENCUNTRA QUEBRADA).