




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

- DESMONTAJE DE LLANTA PARA REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y RERACIÓN DE FALLA “VIBRA MUCHO”





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DELANTERO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

***LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	VHSA-0128	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,705 HRS

*HORÓMETRO

