



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT216	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

"ENTREGA DE EQUIPO MONT-06"

*BATERÍA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT216	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT216	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT216	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INTERIOR DEL MONTACARGAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT216	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO OPERATIVO, EN EXCELENTE CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN.
- PRENDE TESTIGO EN PRECALENTADORES.
- SIN RAYONES, NOS RAPONES EN CARROCERIA.