



Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

***LAVADO A PRESIÓN GENERAL**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

***ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3405	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,183.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS

