



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3427	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,419.8 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA POR DESPLAZADOR LATERAL"

***CAMIBIO DE SELLOS DEL PISTÓN DEL CILINDRO DESPLAZADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3427	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	14,198 HRS

***MONTAJE DE DESPLAZADOR LATERAL CON SELLOS NUEVOS**

✓ **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

