



|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

**\*REVISIÓN DE FLUIDOS**





|          |        |              |               |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: |               | Código QR: | MONT-33     | N. Orden:  | INT201       | Fecha:     | 10/04/2024 |
| Equipo:  | HELI   | Modelo:      | CPQYD30-KU1G3 | Serie:     | 250303F2563 | Ubicación: | AGENCIA VHSA | Horómetro: | 286 HRS    |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

**\*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | INT201       | <b>Fecha:</b>     | 10/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 286 HRS    |

## \*HORÓMETRO

