



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT227	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT227	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT227	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT227	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT227	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

*REEMPLAZO DE TORRETA

