



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT110	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

“EVIDENCIAS DEL SERVICIO AL EQUIPO MONT-09”



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT-110	Fecha:	10/04/2024
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	MONT-09
Solicitante:	LIC. CANDELARIO TORRES	Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Economico / Ubicación:	MONT-09 TALLER
Modelo:	H40D	Capacidad:	4.0 TON
Serie:	H2X394F03572	Horómetro / Km:	5,900 Hr
FALLA REPORTADA			
1	FUGA POR CILINDRO CENTRAL	☒	
2	TORRETA NO FUNCIONA	☒	
3	EQUIPO CON GOLPES POR TODOS LADOS	☒	
4	DAÑO EN MOTOR TURBO	☒	
5	LLANTAS DESGAJADAS	☐	
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
5			
6			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	pieza	Cilindro Central
2	1	pieza	Kit de turbo
3			
4			
OBSERVACIONES			
Se reemplazo cilindro de leante central (completo) Se reemplazo repuesto de turbo			
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE		FECHA DEL SERVICIO REALIZADO DÍA MES AÑO TÉCNICO AUXILIAR NOMBRE FIRMA	