



MONT-12

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT218	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X39F01203	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO REALIZADO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT218	Nº de cotización:	
Empresa:	KAUFMANN	Fecha:	04/04/2024
Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-12
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Economico / Ubicación:	MONT-12 TALLER
Modelo:	H35D	Capacidad:	
Serie:	H2X393F01203	Horómetro / Km:	
FALLA REPORTADA			
1 FUGA POR CARRETE DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
OBSERVACIONES			
se cambian mangueras 6m en las al carrito.			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE		FECHA DEL SERVICIO REALIZADO	
		10 DIA 04 MES 2024 AÑO	
		TÉCNICO AUXILIAR	
		NOMBRE Agustin Alvarez N	
		FIRMA	



MONT-12

Empresa: KAUFMANN Solicitante: Código QR: MONT-12 N. Orden: INT218 Fecha: 10/04/2024

Equipo: LINDE Modelo: H35D Serie: H2X39F01203 Ubicación: TALLER Horómetro: HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO REALIZADO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: KAUFMANN Solicitante: LIC. CANDELARIO Numero Economico: MONT-12 N° de Orden: INT218	Marca: LINDE Modelo del montacargas: H35D Serie del montacargas: H2X39F01203 Horometro:
---	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor			Faros delanteros		
Aceite de transmisión			Faro trasero		
Aceite hidráulico			Bluespot		
Anticongelante			Torreta		
Líquido de frenos			Claxon		
			Alarma de reversa		
Comprobación de	SI	NO	Cinturón de seguridad		
Birlos delanteros			Extintor vigente		
Birlos traseros			Switch de arranque (llave)		
Guarda de carga					
Pernos de cilindros hidráulicos			El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado			Fuga en cilindros de inclinación		
Banda de alternador			Fuga en cilindros de levante		
Eje de dirección			Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Freno de estacionamiento			Fuga en Cilindro de dirección		
Baleros de mastil			Fuga en bomba hidráulica		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			Fuga en bancos hidráulicos		
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidráulicas		
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor		
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		
Tanque de gas 2			Fuga en diferencial		
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Lijas	SI	NO
Valvulas dañadas			Presenta Fisuras		
Aro de la base dañada			Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
-----------------------------	----	----

RECIBE
"EL CLIENTE"


 ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"