





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	380.9 HRS

*REPARACIÓN DE CABLES DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	380.9 HRS

*REPARACIÓN DE LUCES Y TORRETA





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	380.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LA PALANCA DE LUCES PRESENTA FALLA, REQUIERE CAMBIO.