



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3429	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA PALANCA DE AVANCE Y REVERSA





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3429	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

***SE RETIRA PALANCA EN MAL ESTADO Y SE REEMPLAZA**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3429	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA

