



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	ING. JOSE MANUEL	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3450	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,743.9 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA POR CILINDRO DE INCLINACIÓN”

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	ING. JOSE MANUEL	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3450	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,743.9 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	ING. JOSE MANUEL	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3450	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,743.9 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	ING. JOSE MANUEL	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3450	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,743.9 HRS

***SE REAPRETA LLANTAS DELANTERAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	ING. JOSE MANUEL	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3450	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,743.9 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX