



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT209	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F035702	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.

Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.

Cel: 993 393 8826

Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT209	N° de cotización:	
Empresa:	KAUFMANN	Fecha:	01/04/2024
Solicitante:	LIC. CANDELARIO TORRES	Código QR:	MONT-09
		Tipo de servicio:	PREVENTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Economico / Ubicación:	MONT-09 TALLER
Modelo:	H40D	Capacidad:	4 TON
Serie:	H2X394F03572	Horómetro / Km:	5,900 hr
FALLA REPORTADA			
1 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA ELÉCTRICO"			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA ELÉCTRICO
2			
3			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
OBSERVACIONES			
Se colocó termofil en conductos vivos			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
DÍA		MES	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	AUXILIAR
FIRMA			

Luis Alberto Torres 10/04/24

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT209	Fecha:	13/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F035702	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	5,900 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: KAUFMANN Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES Numero Economico: MONT-09 N° de Orden: INT209	Marca: LINDE Modelo del montacargas: H40D Serie del montacargas: H2X394F03572 Horometro:	
--	---	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	
Aceite de motor			
Aceite de transmisión			
Aceite hidraulico			
Anticongelante			
Líquido de frenos			
Comprobacion de	SI	NO	
Birlos delanteros			
Birlos traseros			
Guarda de carga			
Pernos de cilindros hidraulicos			
Prueba de frenado			
Banda de alternador			
Eje de dirección			
Freno de estacionamiento			
Baleros de mastil			
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			
Base de tanque de gas			
El montacargas cuenta con	SI	NO	
Tanque de gas 1			
Tanque de gas 2			
Tanque de gas	SI	NO	
Valvulas dañadas			
Aro de la base dañada			

Correcto funcionamiento de	SI	NO	
Faros delanteros			
Faro trasero			
Bluespot			
Torreta			
Claxon			
Alarma de reversa			
Cinturon de seguridad			
Extintor vigente			
Switch de arranque (llave)			
El equipo presenta	SI	NO	
Fuga en cilindros de inclinación			
Fuga en cilindros de levante			
Fuga en cilindro de desplazador lateral			
Fuga en Cilindro de dirección			
Fuga en bomba hidraulica			
Fuga en bancos hidraulicos			
Fuga en mangueras hidraulicas			
Fuga en motor			
Fuga en transmisión			
Fuga en diferencial			
Estado de las Llantas	SI	NO	
Presenta Fisuras			
Presenta Desgajamiento			

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
-----------------------------	----	----

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"