




Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:	LIC. GUADALUPE	Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3393	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	470.6 HRS


*REEMPLAZO DE CHUMACERA AXIAL





Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:	LIC. GUADALUPE	Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3393	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	470.6 HRS

*REEMPLAZO DE MOTOR HIDRÁULICO HELICOIDAL





Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:	LIC. GUADALUPE	Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3393	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	470.6 HRS

*DESMONTAJE DE MOTOR PAR ASU REEMPLAZO





Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:	LIC. GUADALUPE	Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3393	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	470.6 HRS

*INSTALACIÓN DE MOTOR





Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:	LIC. GUADALUPE	Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3393	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	470.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE NECESITA ENDEREZAR UNA ESQUINA DEL GUSANO O CORTAR UN PEDAZO.