



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: KAUFMANN Solicitante: LIC. CANDELARIO Código QR: PRE-02 N. Orden: INT91 Fecha: 03/04/2024

Equipo: PRENSA Modelo: Serie: Ubicación: TALLER Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO A PRENSA

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	INT-91	Fecha:	11/04/2024
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	PRE-02
Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Tipo de servicio:	PREVENTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:		No. Economico /	PRE-02	TALLER
Modelo:	200 TON	Ubicación:		
Serie:		Capacidad:	20 TON	
		Horómetro / Km:		

FALLA REPORTADA

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	LIMPIEZA DEL EQUIPO
3	DETALLADO DE PINTURA
4	REVISION Y REPARACION DE FALLAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	1	SERV	LIMPIEZA DEL EQUIPO
3	1	SERV	REVISION Y REPARACION DE FALLAS
4	1	SERV	DETALLADO DE PINTURA

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			

OBSERVACIONES

→ Se realiza cambio de sellos, cambio de aceite hidraulico
limpieza general
→ Queda pendiente detallado y pintura.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

03	DÍA	04	MES	2024	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO		AUXILIAR	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE