



Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

**REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE":**  
**DIVERSOS GOLPES Y ABOLLADURAS EN CONTRAPESO**





Empresa: HEAVY –LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

**REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT “PALENQUE”:**  
DIVERSOS GOLPES Y ABOLLADURAS EN CONTRAPESO





Empresa: HEAVY –LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT “PALENQUE”:

GUARDA CARGA DOBLADA





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE": GUARDA CARGA DOBLADA





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE":





MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE": DISPLAY CON SENSORES ENCENDIDOS





MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE": ESTADO DE LAS LLANTAS





MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 17/04/2024

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 17613.8 HRS

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT "PALENQUE":

### ESTADO DE LAS LLANTAS





|                      |              |                     |                  |                        |
|----------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Empresa: HEAVY –LIFT | Solicitante: | Código QR: MONT-30  | N. Orden:        | Fecha: 17/04/2024      |
| Equipo: LINDE        | Modelo: H35D | Serie: H2X393A03426 | Capacidad: 3 TON | Horómetro: 17613.8 HRS |

## REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS EN RECOLECCION AL CLIENTE HEAVY LIFT “PALENQUE”:

SE REALIZA RECOLECCION DE MONTACARGAS EN UBICACIÓN PALENQUE, ENCONTRANDO EL EQUIPO CON LOS SIGUIENTES DAÑOS:

- DIVERSOS GOLPES Y ABOLLADURAS EN CONTRA PESO Y EN GENERAL EN EL EQUIPO
- GUARDA CARGA DOBLADA
- NO FUNCIONA LA ALARMA DE REVERSA
- NO FUNCIONA DIRECCION
- EL MASTIL NO SUBE