




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS



*** REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

*** REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* LUBRICACION DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

*** REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (LUCES, TORRETA, CLAXÓN, ALARMA DE REVERSA)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

* HORÓMETRO:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3446	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG325	Serie:	70023255	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,790.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BIRLO CON TUERCA DE MAZA DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR

