



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3464	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,586.1 HRS

“CONEXIÓN DE MANGUERA DE TANQUE DE GAS DAÑADA”

***REEMPLAZO DE SELLOS DE CONEXIÓN DE PASO DE GAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3464	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,586.1 HRS

***HOROMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3464	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,586.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BASE DE TANQUE DE GAS, ESTA MUY GRANDE YA QUE SE COLOCÓ TANQUE CHICO.