



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3369	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8628
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
Nº de cotización:			
Fecha:	09/04/2024		
Código QR:	VHSA-0125		
Tipo de servicio:	CORRECTIVO		

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	TOYOTA	No. Económico / Ubicación:	70022016 AGENCIA VHSA
Modelo:	32-8FG25	Capacidad:	2.5 TON
Serie:	75466	Horómetro / Km:	

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS

ACTIVIDADES A REALIZAR			
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE LLANTA PARA MONTACARGAS 6.00-9 / 4.00 CSE SC20+S MARCA CONTINENTAL
2	1	SERV	SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS
3			

REFACCIONES A UTILIZAR			
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	PZA	LLANTA PARA MONTACARGAS 6.00-9 / 4.00 CSE SC20+S MARCA CONTINENTAL
2			
3			

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

DÍA	MES	AÑO

NOMBRE	TÉCNICO	AUXILIAR



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3369	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70022016 N° de Orden: KAUF3369	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 32-8FG25 Serie del montacargas: 75466 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidráulico		
Anticongelante		
Líquido de frenos		
Comprobación de	SI	NO
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de carga		
Pernos de cilindros hidráulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Baleros de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	SI	NO
Válvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reversa		
Cinturón de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		
El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		
Fuga en cilindros de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en Cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidráulica		
Fuga en bancos hidráulicos		
Fuga en mangueras hidráulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		
Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
-----------------------------	----	----

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"