



Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENAIDA DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS


*DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN PARA CAMBIO DE SELLOS





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS


*REMEPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS

*MONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3477	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5,472.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BROCHE DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.

