



Empresa:	EUROPLAZA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0173	N. Orden:	KAUF3455	Fecha:	24/04/2024
Equipo:	ZAMBONI	Modelo:	440	Serie:	7045	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	478.01 HRS

FALLA REPORTADA: “CORTE EN ASPA DOBLADA EN HELICOIDAL”

*SE CORTA PUNTA DOBLADA EN EL GUSANO

*SE AJUSTAN TORNILLOS EN CHUMACERA

