



Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENAIDA DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3482	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3482	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENaida DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3482	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	ZENAIDA DIAZ	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3482	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*MONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN

