




Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS

*MONTAJE DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS

***SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO**

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3305	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO ESTÁ QUEMANDO MUCHO HUMO, PERO SI PASA ACEITE.