



MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT272	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,580.1 H

FALLA REPORTADA: "LAS LUCES NO FUNCIONAN"

***REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT272	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,580.1 H

***INSTALACIÓN DE FAROS DELANTEROS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT272	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,580.1 H

*REVISIÓN DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT272	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,580.1 H

***HORÓMETRO**

