



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INTSN	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***CAMBIO DE MANGUERA DE DESLIZAMIENTO**

