



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”

***REVISIÓN DE LÍNEAS DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN, FILTROS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE COMBUSTIBLE, ENCONTRANDO BOMBA AUXILIAR DAÑADA Y SALIDA DE COMBUSTIBLE OBSTRUIDA.**

***DRENADO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE.**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

*DESMANTELAMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DESMONTAJE DE BOMBA AUXILIAR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

***SE ENCONTRARON OBJETOS EXTRAÑOS CAUSANTES DE LA OBSTRUCCIÓN**

***SE ENSAMBLA DEL SISTEMA DE COMBUSTILBE, SE CORRIGIÓ LA FALLA DEL ARRANQUE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA EL EQUIPO SOBRECALENTAMIENTO EVENTUAL.