



MONT-12

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JOSE ANGEL	Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT267	Fecha:	22/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F01203	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

*SE REVISÓ FUGA, HAYANDO CARRETE CON FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JOSE ANGEL	Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT267	Fecha:	22/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F01203	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS





***REEMPLAZO DE CARRETE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JOSE ANGEL	Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT267	Fecha:	22/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F01203	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS

*ESCANEO Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ELÉCTRICO





MONT-12

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JOSE ANGEL	Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT267	Fecha:	22/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F01203	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FOCO HALÓGENO DE REVERSA

