



Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3496	Fecha:	30/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	440.2 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE"

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3496	Fecha:	30/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	440.2 HRS

*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3496	Fecha:	30/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	440.2 HRS

* LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3496	Fecha:	30/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	440.2 HRS

*LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR Y EQUIPO EN GENERAL

