



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT286	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,325.7 HRS

FALLA REPORTADAS: “NO PRENDE FARO, NI ALARMA DE REVERSA”

***REEMPLAZO DE RELEVADOR DE LUCES DE REVERSA**

