



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3510	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,779.1 H

"REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA"

***REVISIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE
ENCONTRANDO TAPÓN CIEGO ROTO.**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3510	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,779.1 H

*INSTALACIÓN DE TAPÓN CIEGO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3510	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,779.1 H

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3510	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,779.1 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- LUCES DIRECCIONALES FRONTALES NO ENCIENDEN.
- FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN GATO DE LEVANTE.