



Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3508	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,248.1HRS

FALLA REPORTADA: “ESTA TIRANDO DEMACIADO ANTICONGELANTE”

***MONTAJE DE RADIADOR REPARADO**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3508	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,248.1HRS

*CAMBIO DE ANTICONGELANTE

